

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA            | MODELO / VERSION           | AÑO         |
|---------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| MONTACARGAS         | TOYOTA           | 7FBR18                     | 2014        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR        | UBICACION                  | KILOMETRAJE |
| <u>509/51905</u>    | <u>N/U</u>       | <u>MAZATLAN Planta N/U</u> |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE      | LLANTAS                    | ECO         |
| AUTOMATICA          | <u>Electrico</u> | <u>11</u>                  | <u>0</u>    |

SERIE = 51905


| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | <u>X</u>     |

| BUENO | REGULAR | MAL      | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|----------|-----------|-------------|----------|
|       |         | <u>/</u> | <u>X</u>  |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECANICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No cuenta con todos los componentes en general  
Refofo con grasa o desmanate la da  
No cuenta con la bateria  
No funciona

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION V4B

[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA