

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

10/2/2020
GM-18 1-0226

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	TOYOTA	7FBR18	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
61508 / 519415	P110	MAZATLAN / Planta P11	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA	Electrico	4	0

SERIE: 519415







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINI' STRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Con faltante de componentes en general.
Saca en grua o desmantelada.
Sin baterías

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

[Signature]
Nombre y Firma

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Nombre y Firma