

Fecha de Inspección

15/10/25

Folio de Inspección

C-V54123-1025

CONSIGNANTE

COPPEL

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camionete SUV	KIA	Sorento EX	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
5XYPH4A32LG655427		Culiacán	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatica	Gasolina/correa	4 Regulares	V54123

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☐








CON LLAVE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
☒	☐	☐	☐	☐	☐

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Arranca pasando corriente a la batería
R-18" Aluminio, vidrios electricos, asientos de piel
3 filas de asientos, con llanta de reserva y grito.
soporte de motor dañado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA