

Fecha de Inspección

15/10/25

Folio de Inspección

C-VD31-1025

CONSIGNANTE

Coppel

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Automovil ✓	Toyota ✓	Corolla Base AT ✓	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
5YFBURHE0EP032414 ✓	2ZRL020898	CULIACAN ✓	255,082
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatico	Gasolina / No tiene 4 Mal		VD31

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		







CON LLAVE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Airronca pasando corriente a la batería, y a
tenía tiempo parado, ligeros golpes en carrocería,
No cuenta con gasolina, asientos de tela, vidrios
electrico, pintura deteriorada por clima, Rín de
acero, Falsa rota

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA