

Fecha de Inspección

15/10/25

Folio de Inspección

C-U50677-1025

CONSIGNANTE

Coppel

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Automovil ✓	Toyota ✓	Corolla ✓	2014 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
5YFBURHE6EP027170 ✓		CULIACAN ✓	262970
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatico	Gasolina 1/2	4 Regulares	U50677 ✓

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		







CON LLAVE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Ahorca pasando corriente a la batería
vidrios electricos asientos de piel, ligero
golpe en puerta con A/A.C.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA