

Fecha de Inspección **10-2-2026**  
Folio de Inspección **GM-32-0226**

**CONSIGNANTE**

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
MONTACARGAS	TOYOTA	7FGU25	2007
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACIÓN	KILOMETRAJE
<b>61413</b>	<b>N1V</b>	<b>MAZATLAN / Almacén</b>	<b>11/11</b>
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA	<i>Gas</i>	<i>4</i>	32

**SERIE: 61413**







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	<b>X</b>	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				<b>X</b>	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*Desvalijado en la mayoría de sus componentes en general.*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B

*Mario*  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA