

Fecha de Inspección

6-6-2025

Folio de Inspección

R-123-0625

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	TOYOTA		2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
65697	N/D	PACHUCA	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatico	Gas	4	123







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	SI	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
SI					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

golpes y raspones en el contrapeso
cuenta con la mayoría de sus componentes
mecánicos

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
Nombre y Firma

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA