

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	R-129-0325

<b>CONSIGNANTE</b>
<b>RICA</b>

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	TOYOTA		2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
67177		PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		4 llantas	129


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA


DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*Carrocería dañada por uso, A falancas, llantas lisas, asiento dañado, sin tanque de gas se desconocen daños mayores y menores*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:   
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA