

| | |
|---------------------|------------|
| Fecha de Inspección | |
| Folio de Inspección | R-176-0825 |

CONSIGNANTE



| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| MONTACARGAS | TOYOTA | | 2020 |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| 308FGT3S - 67601 | | PACHUCA | |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| | GAS | 4 lisas | 176 |







| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| | | X |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| | X | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con la mayoría de sus partes mecánicas, Pila mal, Con torque de gas, 4 palancas de elevación, un retrovisor roto,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA