

24 po pan

4

Vehicles
for Business

SUBASTADORA AUTOMATIZADA

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

CONSIGNANTE

GM-70021715

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MUNICIPIO CARGAS	BYD	ECB2SD	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
700181069	-	-	-
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
-	-	-	70021715

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Solo cuenta con mastil, mangueras y cadenas sueltas.
Arneses sueltos. sin llantas, ni asiento, sin tablero de instrumento
sin bateria

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Se necesita Grúa para extraccion.



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Alejandro Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA