

2998897

4

Vehicles
for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección
Folio de Inspección

11-03-2026

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Monta carsas	BYD	EAD25D	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
761181013	/		
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Auto manual	Electrico	2 Regular	760 21716

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con faltantes, la batería no está colocada. tiene mastil con cadenas y mangeras. Falta 2 llantas traseras tablero de instrumentos regular

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Se necesita Grúa para extracción



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Alejandro Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA