

Fecha de Inspección	10-2-2026
Folio de Inspección	GM-41-0226

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
MONTACARGAS	TOYOTA	7FGU45	2009
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMÉTRAJE
6182 30333	N/D	MAZATLAN/Almenara	V/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA	gas	h	41

SERIE - 30333








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Desvalijado en la mayoría de sus componentes en general

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION VAB:

*Mario Diaz*  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA