Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	27/10/26
Folio de Inspección	CDF-TRO 083-1026

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Pallet jack	Raymond	8210	2021
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
821-20-47468		Otay	N/D
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
NA	Electrico	✓	TRO 083


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin probar funcionamiento, prende pero no tiene carga la bateria

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____ NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Gustavo Alvarez NOMBRE Y FIRMA