

Fecha de Inspección

14/03/2026

Folio de Inspección

GM-70022093-0326

CONSIGNANTE

GRUPO MODELO

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	TOYOTA	8FGU25	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
8FG50-10382		METEPEC	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		2	









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin ej fraseros
Transmision y motor abiertos
desalijado, con piezas sueltas.
Sin uñas, piston descometado
Radiador descometado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Rob. Nájera
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Dario Ortiz
NOMBRE Y FIRMA