

CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

CONSIGNANTE
CDF

	1 /	
Fecha de Inspección	3/4/24	
Folio de Inspección	CDF-1509-0424	

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMIONETA	Chevrolet	TORNADO ✓	2015

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
93CCL8002FB187263 🗸	H. Brassl	143.711	TECATE, BC	1509 🗸

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

FUNCIONAMIENTO			CONDICIONES FISICAS EN GENERAL				
OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR	BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
PRUEBA DE ENCENDIDO			X		X		

* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA

	TIENE COI	7	
COMPONENTES	Si	NO	NO APLICA
MOTOR	X		
CUERPO DE ACELERACION	X		
BOBINA Y CABLES DE BUJIAS	×		
TURBO			X
RADIADOR / MANGUERAS	X		
VENTILADOR	×		-
ALTERNADOR	×		
MARCHA	X		
CAJA DE DIRECCION	K		
COMPUTADORA	X		
ARNES	K		
BANDAS Y POLEAS	X		
DIFERENCIAL			K
CARDAN			×
TRANSMISION 5 TD	×		
MUELLES			×
AMORTIGUADORES	X		
BATERIAS ()		X	

	TIENE COMPONENTE		
CABINA Y CARROCERIA	SI	NO	
LLAVES	X		
SWITCH	×		
TABLERO DE INSTUMENTOS	K		
VOLANTE	/		
ASIENTOS AOTOS	K		
PALANCA DE VELOCIDADES	K	=	
PLACA VIN	X.		
TAPAS DE PUERTAS	X		
ELEVADORES DE VIDRIO	X		
MANIJAS DE PUERTA	X		
COFRE	K		
PUERTAS	- 2		
FAROS	- K		
PARABRISAS estrellado	1		
ESPEJOS RETROVISORES 1 Mal	18		
SERIE GRABADA EN CHASIS		X	
NO. LLANTAS (4)	×		
TANQUES DE COMBUSTIBLE (7)	×		

OBSERVACIONES GENERALES:	No ccenta	Con Bateria	Man tas	1/4 2 Ponchade
	falta tapan	de langue, q	olpes in carro	ania
		functionant en		
	4 4			en cofre no cierra

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA