



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMIONETA	CHEVROLET	Tornado	2020
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
93CCL8061LB135624	NLU	PACIFICO (TIJUANA)	90009
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Gasolina	4 Rayadas	2050

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

_ Funcional (detalles en carrocería y

tapicería) Cuenta con los mayos quejidos de sus componentes
mechanicos, interiores asientos, volante, puertas
taquas quejas, Extremos, faros, calaveras
espejos, puertas, con falta de techo.

CARROZERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA