

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

11/02/25

CDF-1862-0225

CONSIGNANTE

C DEL Fuerte

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	CHEVROLET	TORNADO	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
93ML8063KB187853	H B BASIL	TECATE	87722
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
T.E	Gasolina	4 llantas	1867








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

unidad con prueba de arranque pasando corriente con fallas, desgastos, rotos, golpes y rayones en carrocería por uso, calavera Rota se desconoce ultimo estado mecánico.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA