

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	CHEVROLET	TORNADO	2019
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
93M180691KB188070	HECHO EN BRASIL	TECATE	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Estandar	Gasolina	4 llantas	1866









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con prueba de arranque pasando corriente con fallas calavera rota, Parabrizas estrellado, ABS ensuciado, golpes y Rayones en carrocería por uso, se desconocen fallas Mayores y menores

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Handwritten signature]*

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA