

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	CHEVROLET	TORNADO	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
93CCL80C4JB207628	H. Brasi	TECATE, B.C.	125100
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Estandar	Gasolina	4 Regulares	1796







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con daños estéticos en carrocería por uso, golpes y rayones leves, Moldura de faja del 9, Asientos rotos se describen daños mayores y el 10 es todo mecánico

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA