Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	12-02-25
Folio de Inspección	CDF-1764-0225

CONSIGNANTE
[redacted]

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMIONETA	Chevrolet	TORNADO	2018
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
93CCL80C7JB200396		TECATE	85122
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
T. E	Gasolina	4 llantas	1764

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

unidad arranca con fallas pasando corriente, se desconoce ultimo estado mecanico y fallas, mayores y menores parabrisas estrellado, asientos rotos, rayones y golpes en carroceria por uso, sin Defensa delantera

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____ NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____ NOMBRE Y FIRMA