

Fecha de Inspección

03 SEP 26

Folio de Inspección

GM-70009079-0926

CONSIGNANTE

G. Modelo

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8-150	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
9533U52R1BR127232	N/V	PACHUCA	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Estandar	Diesel	4 malas	70009079








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		✓			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin espejo Puerta colgada sin palanca sin volante
Motor desvalijado le faltan piezas sin baterías
Faltan piezas del motor, sin cables, unidad accidentada.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Kevin Perez Becerra

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA