

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	VOLKSWAGEN	WORKER 8.150	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
953FV52RXBR120984	N/V	FZ02-ACAMBARO	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	5 man	70008502







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Desvalijado con faltante es sus componentes mecánicos. La cubierta para ver el motor esta trabada. Interior en mal estado presentas rotas tapas puertas rotas, tablero roto, volante, sin palanca. Exterior Espejos, fender, calaveras, parabrisas sin defensa. Golpe de frente y puerta del piloto, cuenta con deterioro al CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

1go.



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA