

Fecha de Inspección

06-11-25

Folio de Inspección

J-MAC1700-1125

CONSIGNANTE



| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION   | AÑO         |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| MOTOCICLETA         | HONDA       | CARGO 150          | 2010        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION          | KILOMETRAJE |
| 9C2JC3061AR000744   |             | IXTAPALUCA, EDOMEX |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS            | ECO         |
|                     |             |                    | MAC1700     |







| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          | +           |              |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         | X   |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

sin Marcha, cuerpo de aceleracion, cables sueltos y rotos entre otros

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



2

**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA