

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| MONTACARGAS         | TOYOTA      | 02-7FG-40        | 2003        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| A7F 41317 30302     | NA          | TORREÓN          | NO          |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS          | ECO         |
| AUTOMATICA          | LP          | 4 llantas irre   | 37          |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | X            |









| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         | X   |           | X           |          |

4 ton

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

contiene: Motor, transmision, diferencial, computadora  
Torre triple, con aditamento, porta herramientas dobles y uñas  
Faltantes: sin ventilador, radiador, banda, distribuidor, bujías  
cuerpo de valvulas, sist. de gas, cuerpo de aceli.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA