

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS ✓	TOYOTA ✓	02-7FG-45 ✓	2010 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
A7FGA50/41293/50872		TORREON ✓	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA ✓	Gas LP	4 Mal	1

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

4,000 kg

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con motor dañado, transmisión, diferencial, cuerpo de válvulas, Torre Triplex con aditamento y porta horquillas faltantes, cuerpo de aceleración, sistema gas, tanque, ventilador mangueras, cables de bujías, bujías, marcha, alternador y computadora no visibles. Serie física 47FGA50-50872, cuenta con todos sus cilindros de terre.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA