


UNIDAD PARA SUBASTA



FOLIO DE INSPECCION:

J-856E-1225

SERIE: B871R04856E



**Vehicles
for Business**

SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	14/01/2026
Folio de Inspección	J-856E-1225

CONSIGNANTE	JUMEX
-------------	-------

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
MONTACARGAS	Yale	GLP060VXNVRQ087	2007
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
B871R04856E		Planta La Junta	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automática	Gasolina / Gas		856E








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Derribo de aceite en motor, tablero roto, llantas traseras desgastadas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Miguel Valenzuela

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA