

Fecha de Inspección	29- DIC - 2025
Folio de Inspección	J-517H-1225

CONSIGNANTE

JUMEX








TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	Yale	GLP060VXNVRE091	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
B875V04517H	A29XBOZ2ZTB	OAXACA	15907 hrs
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatico	Gas	Rellena	517H

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X			X					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

- Pila descargada
- Fuga de aceite de motor
- Unidad no arranca
- Sin extintor
- Golpes en carrocería.
- Falla eléctrica
- Sin desplazamiento de las cuchillas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Ilse Jazmin Hernandez Cruz

NOMBRE Y FIRMA