



Fecha de Inspección

10/01/26

Folio de Inspección

J-204M-1225

CONSIGNANTE

JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	Yale	GLP060VXNVRQ087	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
C875V03204M		Planta La Junta	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			204M







OPERABLE	<input checked="" type="checkbox"/> NO OPERABLE	SE DESCONOCE
----------	---	--------------

BUENO	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
-------	---	-----	-----------	------------	----------

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Montacargas con motor de arranque dañado
Pila descargada, llave extraviada.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

Sergio Daniel Pineda Torres

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B

Daniel Pineda-T

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA