

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	Yale	GLP060VXNVRQ087	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
C875V03206M		Planta La Junta	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			206M







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Montacargas con falla en sistema hidraulico de torre,
fugas de aceite y agua, llave extraviada

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

Sergio Daniel Pinado Torres

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Daniel Pinado.T

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA