

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	J-847M-1225

CONSIGNANTE

**JUMEX**

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	Yale	GLP060YXNVAE091	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
C875V03847M		Planta La Junta	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Automatica.	Gas LP	4	130









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Tiene la masa lado derecho quitada, tablero suelto, espejo derecho quebrado, asiento roto, no cuenta con la canastilla o repila do los picos de levante, focos traseros quebrados, tiene 2 llantas neumáticas y 2 rígidas, pintura deteriorada no cuenta con focos delanteros.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.