

Fecha de Inspección	2 Enero 2025
Folio de Inspección	J-920N-1225

CONSIGNANTE	
	JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	Yale	GLP050VXNVAE084	2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
C875V03920N		Cancún	4903 H
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Hidráulica	Gas LP	Neumáticas Negras	920N









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No fue posible echarlo andar debido a problemas con la batería descargada después de meses del equipo parado, antes del reemplazo el equipo operaba.


CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):




Facil la lateral
derecha.

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:


NOMBRE Y FIRMA
Rubén E. García

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


NOMBRE Y FIRMA