

| | |
|---------------------|-------------|
| Fecha de Inspección | 10/01/26 |
| Folio de Inspección | J-140P-1225 |

| | |
|-------------|-------|
| CONSIGNANTE | |
| | JUMEX |

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| MONTACARGAS | Yale | GLP060VXNVRQ087 | |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| D875V05140P | | Planta La Junta | |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| | | | 140P |





| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|-------------------------------------|
| | | <input checked="" type="checkbox"/> |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------------------------------------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Montacargas con pila descargada, llave extraviada.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

Sergio Daniel Pinedo Torres

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB: Daniel Pinedo-T

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA

NOMBRE Y FIRMA