

Fecha de Inspección	13/11/26
Folio de Inspección	J-197R-1225

CONSIGNANTE	
	JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
MONTACARGAS	Yale	GLP060VXNDAE087	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
D875V08197R		TEPIC	4931
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	0	4	197R







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

- Sin Fallas mecánicas
- Tallones en la parte trasera y desgaste de Pintura
- Llantas traseras desgastadas
- Tanque Gas LP Vacío

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Oscar Hernandez O
NOMBRE Y FIRMA