

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	YALE	GLP060VX	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
D875V08214R		MERDIA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA			21




OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Piezas faltantes: piston de direccion, radiador, motor, banco de valvulas,
2 piston de inclinacion, mangueras, estribos, sistema de gas
display, tablero, computadora, aditamento deshecho
tolvas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA


Jorge A. Malma Chan
NOMBRE Y FIRMA