








TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS /	YALE /	YALE GLP090 /	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
104 N/V		TUXTEPEC /	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA		3 mal	422 0

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconocen fallas del motor que pueda tener. Computadora no visible
Placa VIN y número de serie no visibles. Arneses cortados, agua en el
motor y componentes. Asiento trabado al subir. 1 tanque de gas.
tiene mastil, mangueras rotas. la serie en el chasis esta dañada no se
ve completa. la tapa del asiento trabada no baja
se requiere Grúa para extracción
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature] 153665
Alejandro Laya Cepeda
NOMBRE Y FIRMA