

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARCA	LINDE	H45T-02	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
H2X393J05405		URUAPAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA	GAS L.P.	CUATRO	GM70021496









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

MOTOR CON FALTANTE DE PIEZAS, BARRA DE LEVANTE DE CARGA SUELTA, ASIENTO DE CHOFER ROTO, PALANCAS DE DIRECCION DE CARGA DESCONECTADA

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Javier Enrique Zamudio
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Elmer Soler Lopez
NOMBRE Y FIRMA