

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	LINDE	H45T	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
H2X394J01272	CWT004814	HIDALGO (APAN)	14437
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA	GAS LP	SOLIDAS	5425

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			


DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Motor dañado, sin arnés principal de sistema eléctrico, falta de carretes, falta de cilindro central, falta de cadena de levante y cilindros laterales, sin cristal superior. Asiento de operador dañado. Mangueras de sistema hidráulico faltantes.

Faltante de horquillas, sin tanques de gas, sin parrilla trasera, sin faros frontales, sin espejos laterales.

Motor no arranca por cilindros con baja compresión. Al montacargas no se le pueden realizar pruebas ya que no está acoplado el motor.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.