

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA       | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| MONTACARGAS         | LINDE       | H45T             | 2018        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR   | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| H2X394J01272        | CWT004800   | HIDALGO (APAN)   | 22210       |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS          | ECO         |
| AUTOMATICA          | GAS LP      | SOLIDAS          | 5426        |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          | X           |              |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         | X   |           |             |          |


DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Motor no arranca por fallade compresión en cilindros. Llantas en mal estado. No se pudieron hacer pruebas de funcionamiento

Ya que el motor no arranca, Falta cristal frontal, cristal superior, faros, arnés, carretes, faltan mangueras de enfriamiento y de

Sistema hidráulico. Faltan 3 cilindros laterales y un cilindro central, falta cadena de levante y tubos de alimentación.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.