

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MONTACARGAS	LINDE	H-45T-02	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
H2X394J02879	N/A	CDMX	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
AUTOMATICA	No tiene Gas LP	4 Mal	949









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				✓	✓

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad Desvalijada, Sin componentes principales Sin Motor y auxiliares, solo cuenta con Bomba Hidráulica y computadora, Faltantes sistema hidraulico, daño en eje trasero suelto cuenta con carretes incompletos y caja de valvulas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA