Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	26-10-26
Folio de Inspección	GAS-C-506-0926

CONSIGNANTE
Grupo Metropolitano

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF-100	2019
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
JAA1KR773K7100150	3S8276	Oaxaca	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	Diesel	4 usadas	C-506


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

S/O se aprecian faltantes a primera vista pero podría tener cuenta con turbo, Radiador, Alternador, Marcha, bandas, Motor, cardan y Diferencial, interiores con desgaste por uso, se desconoce último estado mecánico y fallas y Daños Menores y mayores

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA