

Fecha de Inspección 13-01-2026  
Folio de Inspección

CONSIGNANTE

JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF- 500	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAAN1R7SOH7901730	SS6177	Tamco Tamp.	351163
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
standar	DIESEL.	Buen estado	2899


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
SI		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

- Parabrisas estrellado
- Sin Golpes
- Espejo retrovisor izquierdo flojo

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



Pedro Lopez Rivero

NOMBRE Y FIRMA

~~XXXXXXXXXX~~

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.