



**Vehicles
for Business**
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	23/04/2025
Folio de Inspección	J-3113-0425

CONSIGNANTE
JUMEX

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF500	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAAN1R750J7902088	671641	REYNOSA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Diesel	6	3113

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		






BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad arranca con fallas, motor humea, posible perdida de potencia y

daño.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA

Jessica Uzumán Hernández
NOMBRE Y FIRMA