

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	J-2864-1225

CONSIGNANTE	
JUMEX	

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF500F	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAAN1R751G7902593		COLIMA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
St.D	Diesel	6 ruedas 3/4	2864



OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Parabrisas Rotos, tapiceria rota asiento del chofer tolva de trigo Doblada
tira aceite del Diferencial Radiador Nuevo llantas 3/4
tira Aceite de motor & trasmisiones
Si prende bien

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

Luis Montes

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Roberto Vargas Lora
NOMBRE Y FIRMA