Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	28-10-26
Folio de Inspección	VS153-1026

CONSIGNANTE
Rico

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	Isuzu		2016
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
JAANTR752G7900563		Pachuca	NV
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
TM	Diesel	6C (regulares)	5153




OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	




BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Falla motor C requiere ajuste, fuga de aceite severa en el motor, cristal piloto, no funcione mecanismo, parabrisas roto, sin manija elevavidrios, interiores sucios y dañado. eje cardan desmontado
con carroceria

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____
NOMBRE Y FIRMA
José Luis Villegas