

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	ELF500	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAAN1R755E7902867	190679	REYNOSA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Diesel	6	1818

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad no funciona, Con reporte de recuperación de robo, no hay oficio de liberación, falta

hidrobooster _____

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Jessica Guerin Hernández
NOMBRE Y FIRMA