

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Isuzu	ELF500F	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAAN1R755E7902867		REYNOSA	NV
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	PLANTAS	LEO
Manual	Diesel	6 Regular	1818








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con todos sus componentes mecánicos, no tiene volante, caja de dirección incompleta. tablero de instrumentos roto e incompleto. Ventana de capota no funciona. Puerta de piloto no abre bien. Para Grisas Estrellado.
arneses sueltos. Asientos rotos. sin filtros.
Chasis recto

* Se necesita Grúa para extracción.
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Isaac Villalón

NOMBRE Y FIRMA