

Fecha de Inspección

13/oct/25

Folio de Inspección

C-51702-1025

CONSIGNANTE

COPPEL

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	ISUZU	ELF500	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAAN1R755F7902918		Texcoco	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Maj	51702

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

CON LLAVE

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin probar funcionamiento, problemas con la suspensión y llanta pinchada, falta tapas en el tablero, falta 7 retrovisor, sin baterías, incluye caja seca, parabrisas estrellado, parrilla rota,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA