

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	ISUZU	0	2012 /
NÓ. SERIE / CHASIS	NÓ. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAAN1R757C7900860	946939	PACHUCA /	239642
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regular	5156 /


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

La Unidad Enciende pasando de corriente, cuenta con sus componentes mecánicos
Palanca de velocidades trabada
Tablero de control y Asientos en mal estado.
No incluye c/wa Refresquera, chasis recto

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA