

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

2-10-2025

R-5164-1025

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	0	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAAN1R759C7900827	945616	PACHUCA	150463
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Ruedas	5164








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☐

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
☐	☐	☐	☐	☐	☐

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con la mayor parte de sus componentes, enciende pasando corriente,
Cuenta con interiores completos.
Se pierde su caja.
Cuenta con faros, retrovisores, catalizadores.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA