

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	R-5155-0325

CONSIGNANTE
RICA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	ISUZU	0	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
JAAN1R759C7900861	946883	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		6 llantas	5155


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
Y		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	Y				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

interiores con desgaste, solo se entrega chasis cabina carrocería con desgaste por uso, parece tener todos sus componentes se desconocen daños y fallas mayores, arranca pasando corriente con fallas no se prueba transmisión

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA